

10月の安全重点取り組み

一般社団法人 住宅生産団体連合会
工事 CS・安全委員会

移動中、釘打機のクギが暴発した


NG!



こうすれば
助かる!



OK!



発生状況

移動中、オートネーラーの先端がヒザにあたり、釘を発射して自分の足にささった。

対策例

- 移動する時は、トリガーロックをして、エア・ホースをはずす。
- 作業中は必ず保護メガネをする。