一般社団法人 日本ガス石油機器工業会 安 全 対 策 委 員 会

ガス・石油給湯機、ふろがま設置エリアの囲い工事等による重大事故防止のお願い

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は弊工業会の事業に 格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、一昨年、リフォーム工事等で屋外に設置されている石油給湯機の周りを壁等で囲って屋内化したために、給気不足で不完全燃焼を起こし、発生した一酸化炭素が屋内に侵入したため、使用者が一酸化炭素中毒で死亡する事故が発生いたしました。

関係事業者様におかれましては、既にご承知のとおりの内容とは存じますが、場合によっては、前述のような重大な事故に到っています。


改めて下記のとおりご連絡申し上げますので、貴協会会員各位にご周知下さるよう 宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

○お願い

- ・屋外設置型のガス・石油給湯機・ふろがまの周囲に屋根や壁などの増改築を行わないでください。
- ・屋外設置用のガス・石油給湯機・ふろがまを波板などで囲うと、新鮮な空気が不足し、不 完全燃焼による事故や機器の故障の原因となります。





●給湯機、ふろがまは大量の新鮮な空気(酸素) が必要です。新鮮な空気を吸わせて下さい。