


3月の安全重点取り組み

一般社団法人 住宅生産団体連合会
工事 CS・安全委員会

はしごから墜落

NG!




発生状況

はしごがズレたため墜落した。

こうすれば
助かる!

OK!



対策例

- 足元のすべり止めを確認し、固定する。
- 上部固定を確認する。